



ZGWK

 Tel. Nr:
 Fax Nr:
 Email:

Raport z inspekcji / Inspekcja:: SANITARKA

Data: 2010-07-06	Praca nr:	Pogoda: sucho	Operator: Rybicki Wiktor	Numer sekcji: 6	Właściciel: ZGW-K Tomaszów Maz
Obecny:	Pojazd: FW 125 Koła nr 3	Kamera: SK 80	Nastawiać:	Wyczyszczone: Nie	Poziom: 1

Ulica od studni: Henrykowska	Mapa nr 1	Od studni: S otwór 4
Ulica do studni:	Mapa nr 2	Do studni: S Kępa tory
Miasto: Tomaszów Maz	Wideo nr:	Długość sekcji: 9,37 m
Dzielnica:	Nośnik nr 1:	Długość rury:


Powód inspekcji: inspekcja kontrolna	Kształt: Koło
Rodzaj sekcji: Rura	Średnica/Wysokość: 400 mm
Rok ułożenia:	Materiał: Stal
Materiał okładziny:	Długość inspekcji:

Uwagi:


1:75	Pozycja	Obserwacja	Zdjęcie
		0.00 Początek inspekcji 9.37 Zanurzenie kamery	S otwór 4 _ S Kępa tory_060710_124914_A.JPG S otwór 4 _ S Kępa tory_060710_125028_A.JPG

Zdjęcia z inspekcji / Inspekcja:: SANITARKA


Miasto: Tomaszów Maz	Ulica: Henrykowska	Data:	Numer sekcji: 6	Numer pracy:
--------------------------------	------------------------------	-------	---------------------------	--------------



Zdjęcie: S otwór 4 _ S Kępa tory_060710_124914_A.JPG, 00:04:22
 0m, Początek inspekcji



Zdjęcie: S otwór 4 _ S Kępa tory_060710_125028_A.JPG, 00:05:28
 9,37m, Zanurzenie kamery



Kształt rury: **Koło** Wysokość rury[mm]: **400** Szerokość rury[mm]: **0**